



Rev E	Bygningen spejlvendes	23.10.2019
Rev D	Bagvægge og indvendige vægge ændret/dæk over mødelokale	14.05.2019
Rev C	fejl i p antal, mål for ind/udkørsel, areal på p-plads	21.03.2019
Rev B	overfladevand tilsluttet off./p-pladser fjernet	21.03.2019
Rev A	Terræn tilrettet forhold efter nedbrydning	01.02.2019

Sag	<b>Rinkenæs ny vandværk</b>	Bygherre	Rinkenæs Vandværk	
	Nederbyvej 76, Rinkenæs		Nederbyvej 76	
			Rinkenæs	
Emne	Status	Forprojekt	Tegn nr	Rev nr
<b>Facader</b>	Mål	1:100	<b>E4.01</b>	<b>E</b>
	Dato	15.01.2019		
<b>Palle Radik Tegnestue</b>	Fruensvej 12, 8763 Rask Mølle		<b>Telefon</b>	23423978